

**Værum Bys Vandværk**  
**Gl. Landevej 7**  
**8940 Randers SV**  
**Att.: Værum By Vandværk**
**Rapportnr.:** AR-18-CA-00684615-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00684615  
**Kundenr.:** CA0005260  
**Modt. dato:** 27.06.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Værum By Vandværk, B1 DGU 68.0470 - V20002500 / 4717002502  
**DGU-nr:** 68.470  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøvedtagning:** 27.06.2018 kl. 13:26  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CL5D  
**Analyseperiode:** 27.06.2018 - 11.07.2018

**Prøvemærke:** DGU 68.470

Lab prøvenr:	80598069	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A


**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Randers Kommune , Kopimodtager drikkevand, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

11.07.2018


  
Peter Møller  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.